



INDICAÇÃO Nº 11183/2023

Tapamento de buraco na Rua Moreira César, próximo ao n.º 575 (Vila Arens II) - CEP 13.202-600.

Considerando que na Rua Moreira César, próximo ao n.º 575, na Vila Arens II, um buraco está gerando transtornos, podendo causar danos aos veículos e, conseqüentemente, prejuízos aos proprietários,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco no local supracitado.

Sala das Sessões, em 02 de maio de 2023.

DOUGLAS MEDEIROS

/pmf

