



INDICAÇÃO Nº 11194/2023

Estudo técnico para viabilizar a adequação térmica na UBS Anhangabaú, situada à Rua Hans Staden, n.º 40 – Bairro Anhangabaú - CEP: 13208-220.

Considerando que a população aponta diversos casos de pacientes e colaboradores que passaram mal devido o calor excessivo dentro da UBS Anhangabaú;

Considerando que a estrutura da UBS é composta por grandes janelas de vidro que recebem luz solar direta, tornando as salas do espaço insalubre e similar a uma estufa, devido as janelas estarem fechadas durante o atendimento para respeitar a privacidade dos pacientes, e os ventiladores apenas sopram de volta o ar quente;

Considerando que esta problemática da unidade básica de saúde já foi pauta de diversas reuniões de conselhos gestores, e no entanto, até hoje não foi realizado nenhum estudo para adequar a rede elétrica para suportar climatizadores e ou aparelhos de ar-condicionado; e

Considerando a imagem anexa que ilustra o espaço, e também o apelo dos moradores para que possam ser atendidos, em condições mínimas de conforto, o que está sendo comprometido pela temperatura elevada no espaço,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudo técnico para viabilizar a adequação térmica na UBS Anhangabaú, situada à Rua Hans Staden, n.º 40 – Bairro Anhangabaú - CEP: 13208-220.

Sala das Sessões, em 02 de maio de 2023.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
Dika Xique Xique

/orb





Anexo I

