



INDICAÇÃO Nº 11336/2023

Manutenção de sinalização de solo na Rua Marcolino Franco, altura do número 325 (Vila Didi) CEP: 13203-283.

Considerando que a sinalização encontra-se desgastada pela ação do tempo;

Considerando que no estado em que está, a sinalização não cumpre a função de orientação do tráfego, comprometendo a segurança dos veículos e pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de sinalização de solo na Rua Marcolino Franco, altura do número 325 (Vila Didi) CEP: 13203-283.

Sala das Sessões, em 09 de maio de 2023.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/hér





ANEXO I



/hér

