



### INDICAÇÃO Nº 11981/2023

Substituição ou alinhamento do poste que sustenta a placa de trânsito na Rua Viriato Correia, no entrocamento com a Av. Professora Leonita Faber Ladeira (Jardim do Lago) - CEP 13203-760.

Considerando que na Rua Viriato Correia, no entrocamento com a Av. Professora Leonita Faber Ladeira, no Jardim do Lago, o poste que sustenta a placa de trânsito está bastante inclinado;

Considerando que há risco de queda desse poste sobre a via podendo causar acidentes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição ou alinhamento do poste que sustenta a placa de trânsito no local supracitado.

Sala das Sessões, em 20 de junho de 2023.

**DOUGLAS MEDEIROS**

/rjs

