



INDICAÇÃO Nº 12551/2023

Adequação de sarjeta e calçadas na Rua Henriqueta Zambon, para coibir poças d'água (Vila Santana II) - CEP: 13219-021.

Considerando o relato da população da Vila Nambi referente à falta de adequações para escoamento de água entre os números 289 e 347, tanto na sarjeta, quanto nas calçadas e no asfalto da Rua Henriqueta Zambon,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para adequação de sarjeta e calçadas na Rua Henriqueta Zambon, para coibir poças d'água (Vila Santana II) - CEP: 13219-021.

Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2023.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
Dika Xique Xique

/gco

