



INDICAÇÃO Nº 12616/2023

Substituição ou alinhamento do poste que sustenta a placa de trânsito na Rua Dr. Leonardo Cavalcanti, lado oposto do nº 16-A (Centro) - CEP 13.201-013.

Considerando que a Rua Dr. Leonardo Cavalcanti, lado oposto do nº 16-A, Centro, o poste que sustenta a placa de trânsito está bastante inclinado,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição ou alinhamento do poste que sustenta a placa de trânsito no local supracitado.

Sala das Sessões, em 22 de agosto de 2023.

DOUGLAS MEDEIROS

cris

