



INDICAÇÃO Nº 2936/2025

Manutenção nas faixas de sinalização em toda Avenida Fernando Arens (Vila Arens II) CEP 13214-050.

Considerando que a sinalização viária desempenha papel essencial na segurança e organização do trânsito, em especial as faixas de solo que orientam motoristas e pedestres, garantindo maior fluidez e prevenindo acidentes;

Considerando que a Avenida Fernando Arens é uma via de grande importância para a mobilidade urbana, com fluxo intenso de veículos, inclusive transporte coletivo, e grande circulação de moradores e trabalhadores da região;

Considerando que as faixas de sinalização ao longo da via encontram-se apagadas ou parcialmente comprometidas, dificultando a visibilidade e o respeito às regras de trânsito, sobretudo em horários de pico e períodos noturnos;

Considerando ainda que a devida manutenção da sinalização horizontal contribui diretamente para a segurança viária, a redução de acidentes e o ordenamento do tráfego,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção nas faixas de sinalização em toda Avenida Fernando Arens (Vila Arens II) CEP 13214-050.

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2025.

EDICARLOS VIEIRA

/jsl

