



INDICAÇÃO Nº 3176/2025

Reparo asfáltico na Rua Maestro Orestes Pellicciari, altura do nº 39 (Jardim São Miguel/Ponte São João) - CEP 13218-115.

Considerando que o trecho mencionado apresenta afundamento no asfalto, o que compromete a segurança e a fluidez do tráfego de veículos;

Considerando que se trata de uma via de trânsito intenso, sendo rota de ligação importante no bairro da Ponte São João;

Considerando que motoristas têm sido obrigados a desviar do buraco, o que aumenta o risco de acidentes, inclusive envolvendo pedestres;

Considerando que a realização do reparo é para garantir melhores condições de tráfego, segurança viária e preservação do sistema viário urbano,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo asfáltico na Rua Maestro Orestes Pellicciari, altura do nº 39 (Jardim São Miguel/Ponte São João) - CEP 13218-115.

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2025.

TIAGO DA EL ELION

/jgb



