



INDICAÇÃO Nº 3302/2025

Reinstalação de corrimão em viela na Rua Vereador Rubens Soares, ao lado do n.º 188 (Jardim das Tulipas) - CEP 13.212-620.

Considerando que o corrimão já existia no local, mas foi retirado e até o momento não foi recolocado;

Considerando que a viela possui declive acentuado, sendo utilizada diariamente por pedestres, inclusive idosos e crianças;

Considerando que a ausência do corrimão compromete a segurança e acessibilidade, aumentando o risco de quedas e acidentes;

Considerando que a reinstalação é uma medida simples, de baixo custo, mas de grande importância para a tranquilidade da comunidade que utiliza a passagem,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reinstalação de corrimão em viela na Rua Vereador Rubens Soares, ao lado do n.º 188 (Jardim das Tulipas) - CEP 13.212-620.

Sala das Sessões, em 07 de outubro de 2025.

TIAGO DA EL ELION

/pmf



