



DESPACHADA
33ª Sessão Ordinária - 21/10/2025
Presidente: EDICARLOS VIEIRA

INDICAÇÃO Nº 3481/2025

Reparo em braço de iluminação do poste localizado na Rua Guilherme Schuller, na altura do n.º 495 (Jardim Planalto/Vila Alvorada) - CEP 13211-210.

Considerado que o braço do poste de iluminação pública está quebrado,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em braço de iluminação do poste localizado na Rua Guilherme Schuller, na altura do n.º 495 (Jardim Planalto/Vila Alvorada) - CEP 13211-210.


Sala das Sessões, em 21 de outubro de 2025.

DANIEL LEMOS

/jgb



Para validar visite https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 882A-BB2F-33F6-D79F



/jgb

