



INDICAÇÃO Nº 3531/2025

Fiscalização em imóvel possivelmente causador de rachaduras em construções vizinhas, localizado na Rua Tiradentes, nº 443 (Vila Rio Branco) CEP 13215-370.

Considerando que a execução de obras ou reformas sem acompanhamento técnico adequado pode gerar comprometimento estrutural em imóveis lindeiros, ocasionando rachaduras, trincas e instabilidade nas construções próximas;

Considerando a necessidade de preservar a segurança, a integridade física e o patrimônio dos moradores da região, cabendo ao Poder Público verificar eventuais irregularidades e a observância das normas de engenharia e segurança;

Considerando, por fim, que moradores têm relatado danos visíveis nas estruturas de imóveis próximos ao endereço citado, é essencial que seja realizada fiscalização urgente, com elaboração de laudo técnico e, se necessário, a notificação dos responsáveis para regularização das condições da obra.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Fiscalização em imóvel possivelmente causador de rachaduras em construções vizinhas, localizado na Rua Tiradentes, nº 443 (Vila Rio Branco) CEP 13215-370.

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2025.

PAULO SERGIO - DELEGADO

/hér

