



INDICAÇÃO Nº 3557/2025

Manutenção do toldo do Terminal Hortolândia (Vila Hortolândia) – CEP 13214-788.

Considerando que o Terminal Hortolândia é um ponto de grande movimentação de passageiros e uma das principais estruturas de transporte público de Jundiaí;

Considerando que o toldo existente no local encontra-se em péssimo estado de conservação, com rasgos e desgaste acentuado, comprometendo a proteção dos usuários contra o sol e a chuva, especialmente em períodos de espera prolongada;

Considerando ainda que a manutenção adequada da cobertura do terminal é essencial para garantir conforto, segurança e acessibilidade aos munícipes que utilizam o transporte coletivo diariamente,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção do toldo do Terminal Hortolândia (Vila Hortolândia) – CEP 13214-788.

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2025.

EDICARLOS VIEIRA

/jgb



Para validar visite https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 919F-67EB-8B57-BDD3