



INDICAÇÃO Nº 3552/2025

Manutenção de duas lâmpadas queimadas na Avenida Comendador Antônio Carbonari, entre os números 1264 e 3384 (Bairro Traviú) – CEP 13213-270.

Considerando que a Avenida Comendador Antônio Carbonari é uma via de grande circulação no bairro Traviú, utilizada diariamente por moradores, pedestres e motoristas, sendo essencial que o local conte com iluminação pública adequada para garantir segurança e visibilidade durante o período noturno;

Considerando que, conforme informado pelos munícipes, foram realizados recentemente serviços de troca de três postes ao longo do trecho entre os números 1264 e 3384, porém as luminárias ainda não foram reinstaladas, resultando em trechos com iluminação precária, o que compromete a segurança dos transeuntes;

Considerando ainda que a ausência de iluminação adequada aumenta o risco de acidentes e facilita a ocorrência de furtos e outros delitos, além de gerar desconforto aos moradores da região,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de duas lâmpadas queimadas na Avenida Comendador Antônio Carbonari, entre os números 1264 e 3384 (Bairro Traviú) – CEP 13213-270.

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2025.

EDICARLOS VIEIRA

/jgb

