



**INDICAÇÃO Nº 3681/2025**

Reparo no asfalto da Rua Doutor Torres Neves, altura do n.º 523 (Centro) - CEP 13.201-058.

Considerando que, no local citado, há um ponto de ônibus onde a entrada apresenta uma deformação no asfalto, necessitando de reparo urgente;

Considerando que os ônibus precisam desviar para realizar o embarque e desembarque de passageiros, aumentando o risco de acidentes devido ao intenso fluxo de veículos na região,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo no asfalto da Rua Doutor Torres Neves, altura do n.º 523 (Centro) - CEP 13.201-058.

Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2025.

**TIAGO DA EL ELION**

/pmf



Para validar visite [https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código F95A-1311-C2BA-7A1F



Para validar visite [https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código F95A-1311-C2BA-7A1F