

## INDICAÇÃO Nº 3844/2025

Raspagem de guia e sarjetas em toda extensão da Rua Professor João Tavares (Vila Vianelo) - CEP 13.207-140.

Considerando que há acúmulo de terra, folhas e detritos nas guias e sarjetas ao longo de toda a via, comprometendo a limpeza urbana e o escoamento da água pluvial;

Considerando que a falta de raspagem adequada pode ocasionar entupimento de bueiros, dificultando a drenagem e aumentando o risco de alagamentos;

Considerando que a manutenção periódica das guias e sarjetas é essencial para a conservação do pavimento e para a boa aparência do bairro;

Considerando que é dever do Poder Público realizar ações preventivas de limpeza e conservação das vias públicas, garantindo segurança e bem-estar aos moradores.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para raspagem de guia e sarjetas em toda extensão da Rua Professor João Tavares (Vila Vianelo) - CEP 13.207-140.

Sala das Sessões, em 18 de novembro de 2025.

## TIAGO DA EL ELION

/pmf









