



INDICAÇÃO Nº 3841/2025

Tapamento de buraco na Avenida São João, altura do n.º 294 (Vila Joana) - CEP 13.216-000.

Considerando que há um buraco na avenida que compromete a fluidez do tráfego e oferece risco de acidentes para motoristas, ciclistas e pedestres, solicitamos a realização do reparo;

Considerando ainda que a deterioração do asfalto pode causar danos aos veículos e aumentar o risco de acidentes, a manutenção imediata se faz necessária para garantir a segurança e a boa conservação da via,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco na Avenida São João, altura do n.º 294 (Vila Joana) - CEP 13.216-000.

Sala das Sessões, em 18 de novembro de 2025.

TIAGO DA EL ELION

/pmf



