



INDICAÇÃO Nº 3981/2025

Substituição de duas lâmpadas queimadas na Rua José Jurandir da Cruz, na altura do n.º 143 (Parque Residencial Jundiaí) – CEP 13212-484.

Considerando que no endereço indicado existem duas lâmpadas queimadas;

Considerando que tal situação vem aumentando a sensação de insegurança dos moradores,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de duas lâmpadas queimadas na Rua José Jurandir da Cruz, na altura do n.º 143 (Parque Residencial Jundiaí) – CEP 13212-484.

Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 2025.

EDICARLOS VIEIRA

/jgb



Para validar visite https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 84C1-404E-7806-6D91