



Reparo no asfalto na Avenida Antônio Frederico Ozanan, na altura do n.º 2836 (Ponte São João) – CEP 13218-000.

**INDICAÇÃO Nº 179/2024**

Considerando que a via se encontra com diversos buracos no asfalto;  
Considerando que os buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalham o fluxo do trânsito, aumentam o risco de acidentes e danificam os veículos;

Considerando a solicitação requerida junto ao Serviço 156, sob o protocolo n.º 241111-000324,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo no asfalto na Avenida Antônio Frederico Ozanan, na altura do n.º 2836 (Ponte São João) – CEP 13218-000.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2024.

**MADSON HENRIQUE**

/jgb





## ANEXO I



/jgb

