



Reparo em boca de lobo na Rua José Vieira da Silva, na altura do n.º 265 (Jardim Nogueira) – CEP 13 210-100.

Considerando que a boca de lobo em questão está obstruída;

Considerando que as bocas de lobo, bueiros e tampas mantêm o sistema de drenagem livre de detritos sólidos, evitando assim, alagamentos e obstruções nas galerias pluviais;

Considerando a solicitação requerida junto ao Serviço 156, sob o protocolo n.º 241111-000358,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em boca de lobo na Rua José Vieira da Silva, na altura do n.º 265 (Jardim Nogueira) – CEP 13 210-100.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2024.

**MADSON HENRIQUE**

/jgb





## ANEXO I



/jgb

