



INDICAÇÃO Nº 17979/2024

Substituição de lâmpadas queimadas na Praça Waldemar Lopes Lopes, situada no entroncamento das ruas Tenente José Roberto Reynaldo e Espírito Santo (Jardim Tarumã) - CEP 13216-472.

Considerando que os moradores do entorno da praça relatam que todas as lâmpadas da área estão queimadas, o que torna o local perigoso e inacessível,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de lâmpadas queimadas na Praça Waldemar Lopes Lopes, situada no entroncamento das ruas Tenente José Roberto Reynaldo e Espírito Santo (Jardim Tarumã) - CEP 13216-472.

Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

CRISTIANO LOPES

/jgb

