



## INDICAÇÃO Nº 305/2025

Conservação, manutenção e obras urgentes na EMEB Antonio Loureiro (Vila Helena) - CEP 13206-700.

Considerando que a EMEB Antonio Loureiro, localizada na Rua Serra Negra, 203, em Vila Helena, atende mais de 280 crianças, distribuídas em 10 turmas do 1º. ao 5º. ano, contando com 13 professores e 8 profissionais de apoio;

Considerando que a escola possui 29 alunos com laudo médico, incluindo autistas, crianças com deficiência intelectual, deficiência física, baixa visão e deficiência auditiva, além de um estudante cadeirante, necessitando de um ambiente adequado para garantir acessibilidade, segurança e inclusão;

Considerando que, mesmo após a troca da calha principal do telhado em janeiro/2025, as paredes e o teto da rampa de acesso das salas ao pátio continuam com muita infiltração, apresentando parede estufada, mofo, goteiras que escorrem pelas paredes e o piso emborrachado está praticamente todo solto, oferecendo risco de acidentes e impossibilitando o acesso, principalmente do estudante cadeirante;

Considerando que a precariedade das instalações compromete a saúde e a segurança dos alunos e profissionais da educação, sendo dever do Poder Público assegurar condições dignas de ensino e aprendizagem;

Considerando que ambientes escolares adequados e bem conservados impactam diretamente no desenvolvimento integral dos estudantes, proporcionando espaços mais acolhedores e propícios ao aprendizado,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas providências cabíveis, junto à Secretaria competente, para a realização das seguintes melhorias na referida unidade escolar:





- poda da árvore localizada na vizinha EMEB Helena Meirelles Maia Torres, cuja folhagem e galhos obstruem a calha principal do teto, causando infiltrações ao longo de toda a parede do corredor da rampa de acesso ao pátio;
- instalação de piso emborrachado na rampa de acesso ao pátio, aliada à correção das infiltrações e goteiras, garantindo segurança e autonomia para alunos, principalmente dos com mobilidade reduzida;
- impermeabilização do piso das salas de aula, que atualmente solta pó branco, comprometendo a saúde de professoras e crianças, além da reparação de buracos e rachaduras em todas as salas.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2025.

**HENRIQUE DO CARDUME**

/fspp

