



## INDICAÇÃO Nº 404/2025

Conservação, manutenção e obra com urgência na EMEB João Fernandes Neto, localizada na Rua Uva Niágara, na altura do n.º 1390 (Morada das Vinhas) - CEP 13214-699.

Considerando que a EMEB João Fernandes Neto atende mais de 260 crianças, distribuídas em 15 turmas, do berçário ao G3, contando com 16 professores e 39 educadoras infantis;

Considerando que a escola possui 3 alunos com laudo médico, todos autistas, necessitando de um ambiente adequado para garantir acessibilidade, segurança e inclusão;

Considerando que a precariedade das instalações compromete a saúde e a segurança dos alunos e profissionais da educação, sendo dever do poder público assegurar condições dignas de ensino e aprendizagem;

Considerando que ambientes escolares adequados e bem conservados impactam diretamente no desenvolvimento integral dos estudantes, proporcionando espaços mais acolhedores e propícios ao aprendizado;

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas providências cabíveis, junto à Secretaria competente, para a realização das seguintes melhorias na EMEB João Fernandes Neto:

- Instalação de cerca ou muro atrás da escola, na parte externa, pois existe um talude no terreno vizinho, e nesse local as crianças têm acesso para realização de atividades, causando risco de acidentes;
- Limpeza das calhas e correção das infiltrações e goteiras em diversos pontos da escola, principalmente nas salas de aula, berçário e área de descanso das crianças;
- Construção de um lavatório na área do parquinho, na parte externa;
- Poda ou remoção das árvores localizadas no terreno vizinho da unidade escolar, que são eucaliptos altos e envergados, que pendem para o terreno da escola em

/jgb





dias de chuva e vento, causando risco as crianças que realizam atividades na área externa;

- Aquisição de mobiliário Pikler: cadeiras (16 para G1, 60 para G2 e G3), túneis e cercado para berçário, pois a escola já aplica a metodologia Pikler, faltando apenas o mobiliário;
- Instalação de estrutura em madeira (tipo pergolado) para uso da balança Pikler que a escola já possui;
- Implantação de sistema de ventilação e exaustão na cozinha, para proteger a saúde e bem-estar das funcionárias, que em dias de calor podem enfrentar temperaturas de 65 graus, o que também prejudica a qualidade dos alimentos expostos ao calor.

Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2025.

**HENRIQUE DO CARDUME**

/jgb

