



## INDICAÇÃO Nº 787/2025

Implantação de redutor de velocidade/lombada na R. Joaquim Jorge Matinho entre os números 300 e 310 (Jardim Colonial) CEP 13.219-800.

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implantação de redutor de velocidade/lombada na R. Joaquim Jorge Matinho entre os números 300 e 310 (Jardim Colonial) CEP 13.219-800.

Sala das Sessões, em 25 de março de 2025.

**QUÉZIA DE LUCCA**

/pmf

