



## INDICAÇÃO Nº 804/2025

Reparo urgente no passeio da Rua Tenente Ary Aps, na altura do n.º 231 (Vila Vianelo) - CEP: 13207-110.

Considerando que o passeio localizado na Rua Tenente Ary Aps, na altura do n.º 231, encontra-se danificado, o que dificulta a circulação de pedestres, prejudica a acessibilidade e aumenta o risco de acidentes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo urgente no passeio da Rua Tenente Ary Aps, na altura do n.º 231 (Vila Vianelo) - CEP: 13207-110.

Sala das Sessões, em 1 de abril de 2025.

**TIAGO DA EL ELION**

/jgb



