



DESPACHADA
10ª Sessão Ordinária - 15/04/2025
Presidente: EDICARLOS VIEIRA

INDICAÇÃO Nº 1103/2025

Tapamento de Buraco na Avenida Engenheiro João Fernandes Gimenes Molina, altura do nº547 (Distrito Industrial) CEP:13213-080

Considerando que na Avenida Engenheiro João Fernandes Gimenes Molina, altura do número 547, existe um buraco no asfalto que vem se agravando com o tempo, oferecendo riscos aos motoristas, motociclistas e pedestres que transitam pelo local;

Considerando que o referido trecho é bastante movimentado e o desnível causado pelo buraco pode ocasionar acidentes e danos materiais aos veículos;

Considerando que a manutenção do asfalto é fundamental para garantir a segurança e o bom fluxo viário,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Avenida Engenheiro João Fernandes Gimenes Molina, altura do nº547 (Distrito Industrial) CEP:13213-080

Sala das Sessões, em 15 de abril de 2025.

TIAGO DA EL ELION



Para validar visite https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 2261-4566-97EE-6B71



Assinado digitalmente
por TIAGO LEANDRO
Data: 11/04/2025
15:21



Para validar visite https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 2261-4566-97EE-6B71