



INDICAÇÃO Nº 1326/2025

Tapamento de buraco na Rua Pastor Matheus do Prado, especialmente defronte do nº. 222 (Parque Residencial Jundiaí) CEP 13212-502.

Considerando que o leito carroçável da Rua Pastor Matheus do Prado, no Parque Residencial Jundiaí, apresenta buracos que comprometem a segurança e a fluidez do trânsito, trazendo riscos de acidentes para motoristas, motociclistas e pedestres, além de causar danos aos veículos que trafegam pela região;

Considerando que a situação tende a se agravar com o tempo e as chuvas, aumentando a necessidade de uma intervenção rápida e eficiente;

Considerando a importância da via para o acesso dos moradores locais e que a manutenção adequada de seu pavimento é fundamental para garantir a mobilidade urbana, a preservação do patrimônio público e a segurança da população,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buracos na Rua Pastor Matheus do Prado, especialmente defronte do nº. 222, no Parque Residencial Jundiaí.

Sala das Sessões, em 06 de maio de 2025.

EDICARLOS VIEIRA

/fspp

Assinado digitalmente
por EDICARLOS
VIEIRA
Data: 29/04/2025 17:32

