



INDICAÇÃO Nº 2457/2025

Reparo e reforma do sarjetão localizado na Avenida Álvares de Azevedo - CEP: 13215-150; no cruzamento com a Rua Sílvio Romero CEP: 13215-160 (Vila Liberdade).

Considerando que o sarjetão no local abaixo se encontra deteriorado e com afundamento, prejudicando o escoamento da água pluvial;

Considerando que o trecho apresenta desníveis e buracos, o que dificulta a passagem de veículos e pode causar danos materiais;

Considerando que o fluxo de veículos nesse cruzamento é constante, com tráfego de carros, motos e ônibus, sendo uma via de ligação importante entre dois bairros centrais;

Considerando que a falta de manutenção adequada compromete a segurança viária e a durabilidade do pavimento;

Considerando que moradores e comerciantes da região relataram incômodos frequentes, especialmente em dias de chuva, quando ocorrem alagamentos pontuais;

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo para que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo e reforma do sarjetão localizado na Avenida Álvares de Azevedo - CEP: 13215-150; no cruzamento com a Rua Sílvio Romero CEP: 13215-160 (Vila Liberdade).

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 2025.

TIAGO DA EL ELION

/Assjo



