




REQUERIMENTO À PRESIDÊNCIA Nº 01599

Solicitação à Concessionária Rota das Bandeiras de melhoria nas condições de trânsito da SPA-067/360, trevo das rodovias João Cereser e Eng. Constâncio Cintra e Av. Humberto Cereser (Bairro Jundiaí-Mirim).



Considerando que o trevo das rodovias João Cereser e Eng. Constâncio Cintra e Av. Humberto Cereser (Bairro Jundiaí-Mirim), SPA-067/360, em certas horas do dia se torna intransitável;

Considerando que os constantes congestionamentos no local vêm causando enormes transtornos aos usuários;

Considerando que, em determinados momentos, as alças da Rodovia Eng. Constâncio Cintra (SP-360) ficam totalmente travadas pelo acúmulo de veículos, o que causa engarrafamentos nas duas pistas (sentido Jundiaí-Itatiba e vice-versa), provocando, por conseguinte, longas filas no final da Av. Humberto Cereser e da Rodovia João Cereser;

Considerando que o tráfego intenso de caminhões e ônibus no local complica ainda mais a situação;

Considerando que ocorrem muitos acidentes ali, vários deles envolvendo veículos pesados, sendo registrados vários tombamentos e perdas de cargas;

Considerando que, segundo consta (artigo anexo), há projeto de reforma do trevo, o que, entretanto, ainda não se concretizou;

Considerando que medidas paliativas, como a colocação de redutores de velocidade na pista da Eng. Constâncio Cintra, sentido Itatiba-Jundiaí, podem ajudar a diminuir a caótica situação, como ocorreu na pista oposta,

**REQUEIRO** à Presidência, na forma regimental, seja, com o devido respeito, encaminhada solicitação à Concessionária Rota das Bandeiras de melhoria nas condições de trânsito da SPA-067/360, em caráter de urgência.

Sala das Sessões, 27/03/2012

  
PAULO SÉRGIO MARTINS

## ANEXO DO REQUERIMENTO À PRESIDÊNCIA N.º 1.599

Transporte - 12/08/2010 - 12:58

Rota das Bandeiras inicia obra de duplicação da SP-360

Antiga reivindicação da população, obra terá custo de R\$ 98,4 milhões e dará mais segurança aos usuários que trafegam pela rodovia Itatiba-Jundiaí; duplicação prevê construção de viadutos, marginais e passarelas. A Concessionária Rota das Bandeiras iniciou as obras de duplicação da rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360), entre Itatiba e Jundiaí, com intervenções no km 72,9 em Jundiaí. Com investimentos de R\$ 98,4 milhões, a duplicação total do trecho de 15,2 quilômetros beneficiará os milhares de usuários que trafegam diariamente pela via.

Com o início dos trabalhos, a Rota das Bandeiras procura atender antiga reivindicação dos moradores das duas cidades. A obra contribuirá diretamente para a redução de acidentes, além de melhorar significativamente o escoamento dos mais diferentes tipos de produtos que são transportados todos os dias por caminhões na rodovia e ajudar no desenvolvimento econômico da região.

Com a duplicação, a rodovia ganhará também outras importantes benfeitorias. Retornos e travessias de pedestres serão implantados para melhoria da segurança no tráfego de veículos. No trevo de acesso ao bairro Caxambu, na rodovia SPA-067/360, serão construídos três viadutos. No Bairro Mato Dentro, no km 70,1, será implantada uma passagem inferior. No Bairro Parque Fazenda, no km 74,1, e no Distrito Industrial de Itatiba serão implantadas passagens superiores.

No dispositivo de entroncamento em nível hoje existente que interliga a Romildo Prado (SP-063), entre Itatiba e Louveira, com a SP-360, será construído um trevo de quatro acessos que fará a interligação dessas duas rodovias com a futura Perimetral de Itatiba.

Serão implantados também vários trechos de vias marginais para facilitar o acesso aos usuários da rodovia.

No decorrer dos trabalhos, sempre que houver necessidade de interdição parcial ou total da pista, a Concessionária realizará operações especiais nos horários de baixo fluxo de veículos com o objetivo de diminuir os transtornos aos motoristas. Essas operações serão sempre informadas com antecedência aos usuários por meio de comunicados aos veículos de comunicação da região.

Investimentos

Nos primeiros seis anos de concessão, a Rota das Bandeiras investirá R\$ 1,2 bilhão na melhoria e na modernização das cinco rodovias que compõem o Corredor Dom Pedro I, formado pela rodovia Dom Pedro I (SP-065), pelo Anel Viário José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083), trechos da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), entre as cidades de Campinas e Mogi Guaçu, Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360), entre Itatiba e Jundiaí (Jundiaí e Itatiba), e Romildo Prado (SP-063), entre Itatiba e Louveira. No total, no decorrer dos 30 anos que administrará a malha viária, a Concessionária investirá R\$ 2,1 bilhões em obras e serviços necessários para oferecer mais segurança e conforto aos usuários.

Logo que assumiu a concessão, em abril de 2009, a Rota das Bandeiras executou o Programa Intensivo Inicial (PII). Com investimentos de R\$ 53 milhões, a Concessionária realizou diferentes tipos de serviços pelos 297 km da malha viária concedida, como a conservação e recuperação de pavimento, implantação de sinalização horizontal, vertical e tachas refletivas, além da instalação e substituição de defensas metálicas, reparos de pontes e viadutos e poda da vegetação às margens das rodovias.

Além da duplicação da SP-360, a Rota das Bandeiras trabalha no momento na construção de um viaduto para facilitar o acesso aos distritos campineiros de Sousas e Joaquim Egídio, no km 128 da D. Pedro I, em Campinas. Ainda em Campinas, a Concessionária entregou recentemente as novas alças de acesso ao trevo situado no km 129 da D. Pedro I.

Entre as principais obras previstas estão a duplicação da Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), entre os municípios de Engenheiro Coelho e Conchal, a implantação de trevos e marginais na Rodovia Dom Pedro I (SP-065) e o prolongamento do Anel Viário José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083) até próximo ao Aeroporto de Viracopos.

Fonte: Rota das Bandeiras

Itatiba, 31 de Agosto de 2012

**C-CRB-CJU-818-12**

À


**Câmara Municipal de Jundiaí**

Ilmo Sr. Júlio César de Oliveira

Rua Barão Jundiaí, 128

Centro - Jundiaí - SP

CEP 13.201-010



**Assunto: Trevo das rodovias João Cereser, Eng. Constâncio Cintra e Avenida Humberto Cereser - SPA 067/360**

**Ref.: Ofício PR/DL 124/2012**

Prezado Senhor,

Fazemos referência ao Ofício PR/DL 124/2012, através do qual foi solicitada desta Concessionária, melhoria nas condições de trânsito no trevo das rodovias João Cereser, Eng. Constâncio Cintra e Avenida Humberto Cereser - SPA 067/360.

Em atenção à solicitação de V.Sa., informamos que está sendo avaliada a possibilidade de adoção de medidas, que possam mitigar a situação em que o tráfego se apresenta neste local, com o intuito de beneficiar os usuários que trafegam no referido trevo, até que as obras de Duplicação previstas no contrato de concessão firmado entre a ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do estado de São Paulo e esta Concessionária se iniciem.

Atenciosamente,

  
**CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.**

Paulo Cesar de Corti

  
Jurandir Barrocal Netto