



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

INDICAÇÃO N.º 973

ASSUNTO:- Irregularidade no abastecimento de água da Rua Cabedelo.

OAJAUTUA


Senhor Presidente

CONSIDERANDO que a falta de água na Rua Cabedelo é uma constante e triste realidade;

CONSIDERANDO que a falta do precioso líquido é ocasionada pelo erro no sistema de recalque da bomba, pois a água inexplicavelmente é levada de baixo para cima contrariando a técnica,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a necessidade de S.Ex^a. determinar providências no sentido de sanar a irregularidade apontada, permitindo o normal afluxo de água às torneiras das residências - da Rua Cabedelo.

Sala das Sessões, 06/agosto/1.973.


Elio Zillo.

jr/mca.