



# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

INDICAÇÃO N.º 6065

ASSUNTO: - Solução urgente para normalização dos serviços de abastecimento de água no Conjunto Residencial do INPS e nos altos de Vila São Paulo (ruas Parnaíba, Alegrete, Leme, Caieiras e outras).

## DESPACHO

Encaminhe-se

Jundiá, 20 OUT 1976


Sr. Presidente:-

  
Presidente

O abastecimento da rede de água que serve ao Conjunto Residencial do INPS (Agapeama) e às vias públicas situadas nos altos de Vila São Paulo, notadamente as ruas Parnaíba, Alegrete, Leme, Caieiras e outras adjacentes, está na dependência direta do funcionamento das bombas de recalque situadas nas imediações. Ocorre, porém, que esse aparelhamento vem funcionando apenas 16 (dezesseis) horas por dia e isto ocasiona a falta do precioso líquido nos locais citados. Essa anormalidade, não raras vezes, causa a falta de água por até sete dias consecutivos. Desnecessário será citar os problemas enfrentados pelos moradores dessa região em face da anômala situação. Dessa forma parece inadiável que sejam determinadas medidas urgentes para resolver esse angustiante problema, razão pela qual

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal ordenar providências visando normalizar, prontamente, através de medidas cabíveis na espécie, os serviços de abastecimento da rede de água que serve à região citada.

Sala das Sessões, em 18.10.1976.

  
Eljo Zillo.