




INDICAÇÃO N.º 5.737

Reparação dos macadames da Rua Presidente Epitácio.



A macadamização da Rua Presidente Epitácio encontra-se em péssima situação, com muitos paralelepípedos soltos, impedindo a perfeita utilização daquela via por veículos.

Assim,

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal as medidas que se fizerem necessárias, junto ao órgão competente, no sentido de serem realizados os serviços de reparação dos macadames da mencionada artéria.

Sala das Sessões, 24.05.85

José Geraldo Martins da Silva

*

ns