




INDICAÇÃO N.º 5.824

Urgente aplainamento das ruas de Vila Josefina.




As ruas de Vila Josefina se encontram em situação bastante precária, devido à ausência de quaisquer benfícios ou melhoramentos em seu leito, que é de terra, o que provoca o aparecimento de buracos e valetas, causados pela ação erosiva das águas pluviais e pelo tráfego.

Assim,

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal sejam determinadas as providências cabíveis, no sentido de que as vias públicas do bairro citado recebam, com urgência, os serviços de aplainamento.

Sala das Sessões, 07.06.75


José Geraldo Martins da Silva

*

ns