




INDICAÇÃO N.º 5.981


Reparação do leito carroçável das ruas do Parque São Luiz,
no bairro Jundiaí-Mirim.



CONSIDERANDO que as ruas do Parque São Luiz,
no bairro Jundiaí-Mirim, se encontram em precárias condições de
tráfego, visto que o leito carroçável das mesmas apresentam mui-
tos buracos que provocam avarias mecânicas e impedem o normal
desenvolvimento dos veículos,

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal a adoção
das medidas que se fizerem cabíveis, junto ao setor competente
da administração, no sentido de determinar providências visando
a reparação do leito carroçável das ruas do bairro em questão.

Sala das Sessões, 21.06.85.


Antonio Carlos Pereira Neto

rsy