




INDICAÇÃO N.º 6.166

Instalação de bico-de-luz no poste existente defronte o nº 146 da Rua Jundiainópolis, e de luminária no poste situado na travessa da Rua D. Pedro II, em Vila Ramí.



CONSIDERANDO que defronte o nº 146 da Rua Jundiainópolis, há um poste que não conta com bico-de-luz, fato esse que causa transtorno à população, uma vez que o local fica muito escuro no período noturno, facilitando o assédio de marginais;

CONSIDERANDO que em situação semelhante se encontra o poste situado na travessa da Rua D. Pedro II, em Vila Ramí, que não conta com luminária,

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal a adoção das medidas que se fizerem cabíveis, junto ao setor competente da administração, no sentido de sanar as irregularidades ora apontadas.

Sala das Sessões, 23.08.85.

José Geraldo Martins da Silva

* rsv