




INDICAÇÃO N.º 11.257

Recapeamento da Av. Samuel Martins e da Rua Capitão Curado.



A Av. Samuel Martins, em muitos trechos, apresenta-se com seu asfaltamento em péssima situação, impondo sensíveis dificuldades para o normal desenvolvimento do tráfego. São buracos, pedras e pedregulhos soltos e as chamadas "costelas de vaca" gerando reclamos por parte de moradores e motoristas.

Em idêntica situação (ou até pior em diversos pontos) se encontra a Rua Capitão Curado, já há muito tempo, sendo que os serviços de reparos não têm correspondido ao desejado, pois se deterioram rapidamente.

Isto posto,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo sejam determinadas as providências cabíveis e necessárias, junto ao setor competente da Municípioalidade, visando a realização dos serviços de recapeamento das artérias referidas acima.

Sala das Sessões, 10.05.88


ANA VICENTINA TONELLI

ns