




INDICAÇÃO N.º 11.412

Urgente reparação do leito macadamizado da Rua Carlos Gomes e leito das vias do Bairro Ponte São João.



O leito macadamizado da Rua Carlos Gomes se encontra em precário estado de conservação, com muitos buracos e paralelepípedos soltos, o que dificulta sobremaneira o desenvolvimento do tráfego na artéria. De igual forma as ruas do Bairro Ponte São João mostram-se danificadas, gerando reclamos por parte da população.

Isto posto,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a determinação de providências, segundo julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor competente, visando a realização dos serviços de reparos, com urgência, do leito das vias em questão.

Sala das Sessões, 31.05.88

FELISBERTO NEGRI NETO

ns/