




INDICAÇÃO N.º 2.437

Limpeza dos baixos do Viaduto "Joaquim Candelário de Freitas" (Vila Canterucci).




CONSIDERANDO que nos baixos do Viaduto "Joaquim Candelário de Freitas", em Vila Canterucci (final da Rua Prudente de Moraes); fizeram-se serviços de manutenção e limpeza da rede local de esgotos, do que remanesceram detritos, os quais têm gerado mau cheiro e proliferação de roedores e insetos, principalmente pulgas, que infestam o local;

CONSIDERANDO daí que a população já não convém transitar por ali, embora disso necessite,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo determinar, com urgência, imediata limpeza do local apontado, através do deslocamento de máquina própria.

Sala das Sessões, 24.10.89

  
JORGE NASSIF HADDAD

\* /vsp