



INDICAÇÃO N.º 2.085

Asfaltamento da Rua Regente Feijó, em Vila Arens.



Por ocasião das chuvas, o leito macadamizado da Rua Regente Feijó, em Vila Arens, fica por demais escorregadio (sobretudo no trecho entre as ruas Brasil e Francisco Telles), o que facilita a ocorrência de acidentes.

CONSIDERANDO tratar-se de via bastante movimentada, por onde circulam ônibus de várias linhas da nossa cidade,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a determinação das providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando o asfaltamento da artéria referida.

Sala das Sessões, 19.09.89

ANA VICENTINA TONELLI

*

vsp