




INDICAÇÃO N.º 3.049


Colocação de sarjetas ao longo da Rua Luiz Piovesan, na Vila Agostinho Zambom.



CONSIDERANDO que a Rua Luiz Piovesan, na Vila Agostinho Zambom, é desprovida de sarjetas, fazendo com que a água escorra pelo leito carroçável, tornando-a de péssimo aspecto, e contribuindo para a erosão do solo e abertura de fendas,

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal a de terminação das providências julgadas cabíveis e necessárias, junto ao órgão competente da Administração Pública, objetivando a colocação de sarjetas ao longo da rua acima citada, sanando-se, dessa maneira, a anomalia aqui descrita.

Sala das Sessões, 06.03.90


JORGE NASSIF HADDAD

aat.