




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO N.º 5.668

Reparos no sarjetão existente no cruzamento da Rua Itirapina com a Rua Rio Claro, em Vila Hortolândia.



CONSIDERANDO que o sarjetão existente no cruzamento da Rua Itirapina com a Rua Rio Claro, em Vila Hortolândia, foi construído com profundidade muito acentuada, causando problemas diversos aos veículos que por ali trafegam,

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal a adoção das providências julgadas cabíveis e necessárias, junto ao órgão competente da Administração Pública, culminando com reparos no sarjetão situado no local ora referido.

Sala das Sessões, 04.02.92


ORACI GOTARDO

★ aat/aaa