




INDICAÇÃO N.º 323

Providências de trânsito visando maior segurança na confluência da Rua Aristides Mariotti com as avenidas Osmundo dos Santos Pellegrini, Amélia Latorre e Antonio Pincinato (Bairro Recanto IV Centenário).



A confluência da Rua Aristides Mariotti com as avenidas Osmundo dos Santos Pellegrini, Amélia Latorre e Antonio Pincinato é um ponto que preocupa sobretudo os moradores do Bairro Recanto IV Centenário, pois ali já ocorreram vários acidentes.


Como a maioria dos motoristas não respeita a sinalização de solo lá existente, acredita-se que o retorno dos obstáculos (retirados sem qualquer explicação) seja uma boa solução - ou então a construção de um canteiro redondo, no ponto central.

Vale lembrar que o perigo é diário e diuturno, pois se trata de passagem para o Uirapuru Country Club, Aeroporto de Jundiaí, Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Cemitério Parque dos Ipês, Parque Residencial Eloy Chaves, região central da cidade etc.

Assim, anexando a esta solicitação dos referidos moradores e croqui do local,

INDICO ao Chefe do Executivo a determinação de providências, junto à Secretaria Municipal de Transportes, no sentido de se solucionar a questão ora apresentada da forma devida.

Sala das Sessões, 16.02.93


JORGE NASSIF HADDAD

*
vsp

JUNDIAÍ, 12 DE FEVEREIRO 1993.

A
SETRANSP (SECRETARIA DOS TRANSPORTES)
JUNDIAÍ-SP.

ATT.: SETOR DE SINALIZAÇÃO.

REF.: SINALIZAÇÃO DOS CRUZAMENTOS ENTRE AS RUAS: ARISTIDES MARIOTTI, AV. OSMUNDO DOS SANTOS PELEGRINI, AV. AMÉLIA LATORRE E AV. ANTONIO PINCATO.

PREZADOS SENHORES:

NÓS, MORADORES DO RECANTO IV CENTENÁRIO, VI-MOS POR MEIO DESTA, SOLICITAR À V.SAS. QUE SEJAM COLOCA-DAS MELHORES DEMARCAÇÕES NO CRUZAMENTO EM EPÍGRAFE.

INFORMAMOS AINDA, QUE ANTIGAMENTE HAVIAM AL-GUMAS (TARTARUGAS/PLACAS) DE CONCRETO, SOBRE AS DEMARCA-ÇÕES DE SOLO. DEPOIS, NÃO SE SABE POR QUAL MOTIVO, ESTAS FORAM RETIRADAS. LEMBRAMOS TAMBÉM, QUE VÁRIOS ACIDENTES JÁ OCORRERAM NO REFERIDO CRUZAMENTO.

GERALMENTE, NA SUA MAIORIA OS MOTORISTAS DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS, QUANDO PASSAM PELO LOCAL NÃO RES-PEITAM AS DEMARCAÇÕES DO SOLO, PASSANDO POR QUALQUER LUGAR TAMBÉM NÃO PARAM NAS PARADAS OBRIGATORIAS, CAUSANDO GRAN-DE RISCO PARA OS NOSSOS MORADORES QUE, COM MUITA DIFÍCIL-DADE ATRAVESSAM ESTE CRUZAMENTO. SUGERIMOS O RETORNO DAS ANTIGAS TARTARUGAS, LEVANDO-SE EM CONTA QUE ANTES, QUANDO EXISTIAM AS MESMAS, OS MOTORISTAS RESPEITAVAM MAIS, OU AINDA A CONSTRUÇÃO DE UM CANTEIRO REDONDO AO CENTRO.

LEMBRAMOS QUE ESTE CRUZAMENTO SE TORNA PERIGOSO, PELO FATO DE SER O PONTO DE PASSAGEM PARA O CLUBE UYRAPURU, AEROPORTO DE JUNDIAÍ, SÍTIO PINCATO NO GRAMADÃO, RODOVIA DOM GABRIEL PAULINO, BUENO COUTO, PQUE. CLOY CHAVES, ERMIDA, CEMITÉRIO PQUE. DOS YPÊS E CENTRO DE JUNDIAÍ, ETC!

TAL REIVINDICAÇÃO TEM POR OBJETIVO, MELHOR SEGURANÇA TANTO PARA NOSSOS MORADORES QUANTO PARA OS TRAN-SUNTES (VEÍCULOS) QUE NO SEU FLUXO, É EM GRANDE ESCALA. SEM MAIS ESTAMOS NO AGUARDO DE SUAS PROVIDÊNCIAS. SUBSCRREVEMO-NOS.

ASS: 

ATENCIOSAMENTE.

LUÍZ CARLOS PINTO RG. 14873.056

MORADOR

