



Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO N.º 6.159

Re pintar da sinalização de solo no inicio da Av. Prof. Pedro Clarismundo Fornari (Bairro Engordadouro).

ENCAMINHAMENTO
Presidente
* 21 JUN 1992
of. PM

No inicio da Av. Prof. Pedro Clarismundo Fornari há um cruzamento que hoje, por não contar com a devida sinalização, é sinônimo de perigo para os motoristas - principalmente em se tratando dos veículos que partem do Bairro Engordadouro em direção a Louveira.

INDICO, pois, ao Sr. Chefe do Executivo sejam determinadas providências objetivando repintar da sinalização de solo no local.

Sala das Sessões, 02.06.92

ORACI GOTARDO

* vsp