


**Rota das
Bandeiras**

EXPEDIENTE
01/12/2021

Câmara Municipal de Jundiáí

Protocolo Geral nº 87652/2021
Data: 01/12/2021 Horário: 15:29
Administrativo -

Itatiba 25 de novembro de 2021
C-CRB-CJU-0991-21

À
Câmara Municipal de Jundiáí
Exmo. Sr. Faouaz Taha
Rua Barão de Jundiáí, nº 128, Centro – CEP: 13201-010 | CAIXA POSTAL 183
Jundiáí/SP

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.


Presidente
01/12/2021

Assunto: Resposta ao Ofício Of. PR/DL 509/2021

Solicitação de melhorias no escoamento das águas pluviais nas ruas lindeiras a obra de construção das vias marginais na rodovia João Cereser, trecho entre os kms 62 e 65

Ref.: Of.PR/DL 509/2021 – (Protocolo CRB 010383)

Exmo. Senhor,

A **CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.** (“Concessionária”), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), km 110 + 400, Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP 13252-800, Município de Itatiba, Estado de São Paulo, devidamente qualificada no Contrato de Concessão Rodoviária nº 003/ARTESP/2009, vem respeitosamente, por meio de seus representantes legais, em resposta ao Ofício em epígrafe, recebido por esta Concessionária em 18/11/2021, sob o Protocolo CRB 010383, esclarecer e ao final manifestar o quanto segue:

Em virtude das obras que estão em andamento na Rodovia João Cereser, vossa senhoria solicita que sejam feitas melhorias no escoamento das águas pluviais nas ruas lindeiras a referida obra, trecho entre os kms 62 e 65, mais precisamente na região do Parque da Represa, onde houve um alagamento nas ruas Jorge Marquesim e Helena Galimberti, após as chuvas do dia 10/11/2021.



Rota das Bandeiras

A Concessionária está executando apenas as obras das marginais na Rodovia João Cereser, conforme projetos aprovados na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), os quais são simplesmente um alargamento de faixa, não havendo alteração na condução dos córregos, os quais já existiam e fazem parte da macrodrenagem deste Município.

Com relação ao alagamento ocorrido em 10/11/2021, a equipe da Concessionária estava no local e se solidarizou por mera liberalidade, apoiando os lindeiros na limpeza e correção dos danos ocasionados pela chuva neste dia.

Informamos também, que o evento em questão é recorrente no local, conforme matéria apresentada no jornal de Jundiaí em 2019 (<https://www.jj.com.br/jundiai/parque-da-represa-sofre-com-alagamentos/index.html>), evidenciando que a situação não é recente e já ocorreu em outras oportunidades, antes mesmo dos inícios das obras executadas por esta Concessionária.

Por fim, reiteramos que as obras das marginais estão previstas contrato de concessão e visam melhorarias de tráfego na região, não tendo como finalidade melhorar a macrodrenagem municipal.

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários e aproveitamos para expressar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Debora Salvetti Pezzuol

Silvio de Godoy Antunes

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

Debora Salvetti Pezzuol

Silvio de Godoy Antunes