



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

SMO/DIVPAV - SISTEMA:
19/02/2016 - RECEBIDO.

INDICAÇÃO Nº 16624

Tapamento de buracos na Av. Presbítero Manoel Antonio Dias Filho, na altura dos números 2.031 e 2.041 (Parque Residencial Jundiaí).




Considerando que na Av. Presbítero Manoel Antonio Dias Filho, na altura dos números 2.031 e 2.041, no Parque Residencial Jundiaí, existem dois buracos na pavimentação;

Considerando que esses buracos estão causando transtornos no trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buracos no endereço acima mencionado.


Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2016.


Prof. RAFAEL PURGATO

SMRI/DAP

Em, 04.02.2016

À SMO, para análise e providências cabíveis.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares

À SMRI/DAP,

Conforme solicitado, reparo foi executado por operação Tapa Buraco, entre 14/03/2016 e 22/03/2016.



Erik Luiz Machado
Chefe de Seção
Manutenção de Pavimentação
DivPav/DOPB/SMO
28/03/2016