



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

SMO/DIVPAV - SISTEMA:
19/02/2016 - RECEBIDO.

INDICAÇÃO N° 16557

Tapamento de buraco na Rua Secundino Veiga, altura do número 415 (Centro)



Considerando que próximo ao número 415 da Rua Secundino Veiga, no Centro, existe um buraco que está cada vez maior e aumentando os riscos de acidentes no local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Tapamento de buraco na Rua Secundino Veiga, altura do número 415 (Centro)

Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2016.


ANTÔNIO DE PADUA PACHECO

'Dr. PACHECO'

SMRI/DAP

Em, 04.02.2016

À SMO, para análise e providências cabíveis.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares

À SMRI/DAP,

Conforme vistoria realizada no local indicado em 29/02/2016 foi constatado, que o reparo foi executado por operação tapa-buraco, que atende diariamente a cidade.

Cícero 04/04/2016
Cícero R. da Silva
Manutenção de Pavimentação
DivPav/DOPB/SMO