



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

Rec.
Hidráulica

INDICAÇÃO Nº 17423

000M312607

Desassoreamento do córrego existente na lateral da Av. do Retentém, próximo ao nº. 413 (Bairro Traviú).



O córrego existente na lateral da Av; do Retentém, próximo ao nº. 413 (Bairro Traviú), encontra-se com seu leito assoreado, situação que contribuiu para seu transbordamento em dias de chuvas, bem como para o mau cheiro em dias muito quentes.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para desassoreamento do córrego acima apontado.


Sala das Sessões, em 22 de março de 2016.

ANTONIO DE PADUA PACHECO
'Dr. PACHECO'

SMRI/DAP

Em 23/03/2016

À SMSP, para análise e manifestação.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fábio de Araújo Santana', enclosed within a horizontal oval shape.

FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares



Jundiaí, 25 de abril de 2016
Controle Interno: COCMJ12607

De: SMSP/GS

Para: Recursos Hídricos

Assunto: Referente a Indicação nº 17423


Para análise e manifestação. Após, retornar.


Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração
Juliana B. da Silva
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: _____

26/04/2016

A equipe técnica da SMSP realizará vistoria técnica para inserir a solicitação no cronograma de ações, observando as respectivas prioridades


Carimbo e assinatura

Eng. Rodrigo Batalha
Diretor de Programa Especial

De: SMSP/GS

26/04/2016

Para: SMRI/DAP

Segue despacho do setor


Carimbo e assinatura

Arthur de Azevedo
Assessor Municipal

