

030  
USLeste  
05/02/16




Câmara Municipal de Jundiaí  
Estado de São Paulo

US-2

INDICAÇÃO Nº 16151

COCMI 11449


Nivelamento e aplicação de cascalho na Estrada Ibiruçu (Jundiaí Mirim)



Considerando que a Estrada Ibiruçu, no Jundiaí Mirim, está apresentando muitos buracos, desníveis e outras imperfeições ao longo do seu leito carroçável,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Nivelamento e aplicação de cascalho na Estrada Ibiruçu (Jundiaí Mirim)


Sala das Sessões, em 08 de dezembro de 2015.

  
ANTONIO DE PADUA PACHECO  
Dr. PACHECO

SMRI/DAP

Em, 11/12/2015

À SMSP, para análise e manifestação.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fábio de Araújo Santana', enclosed within a horizontal oval shape.

**FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA**

Diretor de Assuntos Parlamentares



Jundiá, 29 de janeiro de 2016

Controle Interno: **COCMJ11449**

De: SMSP/GS

Para: US4-Norte

Assunto: Referente a Indicação nº 16151


Para análise e manifestação. Após, retornar.

  
Juliana Baldi da Silva  
Assistente de Administração  
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: ALS - Leste

01/02/2016

Trata-se de área pertencente a este setor


  
Carimbo e assinatura  
José Carlos B. de Carvalho  
Diretor Técnico - SMSP - US NORTE

De: smsp/gs

Para: Us 2 | Norte

03/02/2016

Para análise e manifestação, após retornar

  
Juliana Baldi da Silva  
Assistente de Administração  
Carimbo e assinatura

# Serviço Executado

04/03/16

**Celso Luiz Arantes**  
Diretor Técnico

De: SMPP/GS

09/03/16

Para: SMRI/DAP

Conforme manifestação do setor, o serviço foi executado

Eric AM. de Azevedo

**Eric Arthur de Azevedo**  
Assessor Municipal

04/03/16 10:00:00