




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 16401

Manutenção de asfalto na Rua Apiaí, em frente ao número 77 (Vila Esperança)




Considerando que no referido local há necessidade de manutenção do asfalto,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Manutenção de asfalto na Rua Apiaí, em frente ao número 77 (Vila Esperança)

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 2015.

ANTONIO DE PADUA PACHECO
'Dr. PACHECO'




CRIS



SMRI/DAP

Em, 29/12/2015

À SMO, para análise e providências cabíveis.




FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares

À SMRI/DAP

Conforme solicitado, reparo foi executado por operação Tapa Buraco, entre 08/02/2016 e 22/02/2016.

 04/04/2016
Cicero R. da Silva
Manutenção de Pavimentação
DivPav/DOPB/SMO