



**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO Nº 16402**

Manutenção de asfalto na Rua Regente Feijó, em frente ao número 313 (Vila Arens II)



Considerando que no referido local há necessidade de manutenção do asfalto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Manutenção de asfalto na Rua Regente Feijó, em frente ao número 313 (Vila Arens II)

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 2015.

**ANTONIO DE PADUA PACHECO**  
'Dr. PACHECO'

SMO/DivPav  
RECEBIDO  
26/01/2016


cris



SMRI/DAP

Em, 29/12/2015

À SMO, para análise e providências cabíveis.




FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares

À SMRI/DAP

Conforme solicitado, reparo foi executado por operação Tapa Buraco, entre 08/02/2016 e 22/02/2016.



21/04/2016

Cicero R. da Silva  
Manutenção de Pavimentação  
DivPav/DOPB/SMO