



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

LIMPUB

20-06-16

LIMPUB

INDICAÇÃO Nº 18276

COCMJ13402

Corte de mato nas calçadas e meio-fio do Viaduto São João Baptista (Bairro Ponte São João).



As calçadas e meio-fio do Viaduto São João Baptista (Bairro Ponte São João) encontra-se tomados por mato alto, forçando os pedestres a saírem da calçada, situação que pode causar atropelamentos.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Corte de mato nas calçadas e meio-fio do Viaduto São João Baptista (Bairro Ponte São João).


Sala das Sessões, em 10 de maio de 2016.

ANTONIO DE PADUA PACHECO
Dr. PACHECO

SMRI/DAP

Em, 17/05/2016

À SMSP.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fábio de Araújo Santana', written over a horizontal line.

FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares

Jundiá, 17 de junho de 2016

Controle Interno: COCMJ13402

De: SMSP/GS

Para: Limpub

Assunto: Referente a Indicação nº 18276

Para análise e manifestação. Após, retornar.


Juliana Bardi da Silva

Assistente de Administração

Juliana B. da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: SMSP/GS

27/06/2016

Serviço REALIZADO.




Carimbo e assinatura
Lucas Ap. Rodrigues
Diretor Serviços Urbanos

De: SMSP/GS

30/06/2016

Para: SMRJI/DAP

Conforme manifestação do setor o serviço foi
executado.



Eric Arthur de Azevedo
Carimbo e assinatura

